



**RHINO**  
THE TOUGH ONE



**PEGADO Y COSIDO**



**CALZADO  
DIELÉCTRICO**



**SUELA  
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A  
HIDROCARBUROS**

**SUELA DE  
HULE RESISTENTE**



## R9-198MCRAZYTAN P/P

Tipo de protección:	Calzado Ocupacional.
Corte:	100% Flor entera de cuero de ganado vacuno (2.0 -2.2 mm). Crazy Tan
Suela:	Guany De Hule
Puntera:	Termoplástico
Construcción:	Pegado.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor
Espesor de piel	2.0 - 2.2 mm.
Resistencia al desgarre	10 Kgf.
Absorción de agua	35% mínimo.
Desabsorción de agua	40% mínimo.

### CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiera un calzado con suela confortable, antideslizante y resistente a hidrocarburos.

### PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra riesgos menores que no requieran alguna característica de protección especial (cortaduras, golpes contra objetos, laceraciones, etc.). Este calzado NO es dieléctrico. No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.

### MATERIA PRIMA

Característica	Descripción
Plantilla	Poliuretano de alta densidad.
Planta	Preformada con cambrillón injertado.
Puntera	Termoplástico.
Suela	Guany De Hule
Entre -suela	P.V.C. color negro.
Hilos	Nylon bondado c. 20/40.

### GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

### LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.